

**114年度教育部國民及學前教育署補助公立國民中小學  
公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫申請表**

**一、學校基本資料**

所屬縣市	苗栗縣					
學校名稱	苗栗縣立通霄國民中學					
學校曾收到裁校公文，或五年內有裁併校之疑慮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否					
學校班級數	14 班					
學生人數	男	134 人	女	139 人	總計	273 人
學校狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 一般學校	<input type="checkbox"/> 非山非市學校	<input type="checkbox"/> 特偏學校	<input type="checkbox"/> 偏遠學校	<input type="checkbox"/> 極偏學校	備註： 偏遠學校：申請總金額加兩成 特偏學校：申請總金額加三成 極偏學校：申請總金額加四成
申請金額 (所有順位總額)	新臺幣 1,708,400 元					
業務承辦人簽章						
校長簽章						

備註：

## 二、廁所配置圖（請務必加上指北針示意）

**請附上校園及樓層配置圖**




色區塊標示廁所位置，



## 色區塊標示欲改善廁所位置

※請依序標示第1,2,3順位整修廁所的棟名。



### 三、整修廁所基本資料 (至多填寫3個順位，同棟同側請列同一順位)

#### (一) 第1順位整修廁所


A. 第1順位整修廁所 - 廁所基本資料	
1. 棟名	東北廁所
2. 欲改善之廁所的屋齡	50年
3. 廁所所屬建築是否已經校舍耐震補強改善	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4. 廁所所屬建築是否符合無障礙設施設計規範	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
申請金額	新台幣 1,708,400 元

#### 5. 各間廁所需改善樓地板面積

序號	樓層	男/女/合廁	各間廁所需改善 樓地板面積	申請經費	各間改善廁所距離50m內使用人數	
(1)	1 樓	男廁	34.4 m <sup>2</sup>	919,200 元	男 60 人	女 0 人
(2)	2 樓	女廁	34.4 m <sup>2</sup>	789,200 元	男 0 人	女 60 人
(3)	樓	廁	m <sup>2</sup>	元	男 人	女 人
(4)	樓	廁	m <sup>2</sup>	元	男 人	女 人

**B. 第1順位整修廁所 - 平面圖** (請繪製每層樓的廁所平面圖，標示a. 長寬尺寸、b. 大小便器位置、c. 入口處位置、d. 洗手臺位置、e. 窗戶位置)

●若洗手臺不在廁所整修範圍內(如在走到上)，往外可增加計算1m。




C. 第1順位整修廁所 - 現況照片描述及廁所整修改造構想說明

需改善項目 / 可複選	1. 安全機能狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 1.1 廁所地坪面有高低差	<input checked="" type="checkbox"/> 1.5 如廁設備損壞
		<input checked="" type="checkbox"/> 1.2 未設安全扶手	<input checked="" type="checkbox"/> 1.6 未設緊急求助鈴
		<input type="checkbox"/> 1.3 地板材質不佳	<input type="checkbox"/> 1.7 未設安全監控系統
		<input checked="" type="checkbox"/> 1.4 磁磚剝落破損	<input checked="" type="checkbox"/> 1.8 其他： <u>電線老舊</u>
		<input checked="" type="checkbox"/> 2.1 管線阻塞或漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 2.4 採光及照明不足
2. 廁所衛生狀況		<input checked="" type="checkbox"/> 2.2 地板排水不良	<input type="checkbox"/> 2.5 蟊蟲孳生
		<input type="checkbox"/> 2.3 通風不佳	<input type="checkbox"/> 2.6 其他：_____
3. 使用者需求及平權		<input type="checkbox"/> 3.1 男女共廁問題	<input type="checkbox"/> 3.5 出入通道隱私疑慮
		<input type="checkbox"/> 3.2 便器比例不均	<input type="checkbox"/> 3.6 一條溝式小便槽
		<input checked="" type="checkbox"/> 3.3 廁間內空間不足	<input checked="" type="checkbox"/> 3.7 缺乏無障礙廁所
		<input type="checkbox"/> 3.4 廁門方向錯誤	<input type="checkbox"/> 3.8 其他：_____
4. 材質耐久性及維護		<input checked="" type="checkbox"/> 4.1 設施耐久性不佳	<input checked="" type="checkbox"/> 4.4 照明迴路設計不良
		<input checked="" type="checkbox"/> 4.2 無省水設計	<input type="checkbox"/> 4.5 清潔與維護困難
		<input checked="" type="checkbox"/> 4.3 使用舊式T8燈具	<input type="checkbox"/> 4.6 其他：_____
5. 其他嚴重狀況	天花板滲水嚴重		

## D. 第1順位整修廁所 - 現況照片描述及廁所整修改造構想說明



1. 若表格或欄位不足請自行增加
2. 請將C表中所列問題依序以照片或文字呈現

現況說明 每一問題以一張照片說明	廁所整修構想說明 可以文字、繪圖、照片等方式示意
	
1.1廁所地坪有高低差	說明：消除廁所地坪高地差，以維護師生如廁安全
	
1.2未設安全扶手	說明：設置安全扶手，讓學校師生如廁便利及安全。
	
1.4磁磚剝落破損	說明：磁磚剝落破損嚴重，為免學生發生危險，希進行牆面刨除及瓷磚汰換作業，並以軟色系及明亮磁磚來美化空間，讓視覺上呈現空間舒適感。

現況說明 每一問題以一張照片說明	廁所整修構想說明 可以文字、繪圖、照片等方式示意
	
1.5如廁設備損壞	說明：小便斗毀損老舊，經常堵塞尿液外漏，應全面汰換，且小便池下方水管改明管方便維修
	
1.6未設緊急求助鈴	說明：加裝緊急求救鈴，維護人身安全
	
1.8其他：電線老舊	說明：電線全面更新

現況說明 每一問題以一張照片說明	廁所整修構想說明 可以文字、繪圖、照片等方式示意
	
2.1管線阻塞或漏水	說明：水管老舊、漏水，利用修正管線排水路線避免彎角過多，造成堵塞漏水
	
2.2地板排水不良	說明：增設地板排水設施，避免打掃時排水不良
	
2.4採光及照明不足	說明：設計自然採光口，改善採光問題

現況說明 每一問題以一張照片說明	廁所整修構想說明 可以文字、繪圖、照片等方式示意
	
3.3廁間內空間不足	說明：1. 男廁小便斗間距過小，並考量少子化，減少數量重新設計妥適空間，避免因過小有壓迫感。 2. 考慮耐撞、防水防潮、抗腐性等因素，導擺材質採用多層次纖維與熱固樹質高壓聚合實心板。
	
3.7缺乏無障礙廁所	說明：建置獨立無障礙廁所，提供身心障礙學生安全與舒適的如廁空間
	
4.1設施耐久性不佳	說明：廁所間門板破損或變形，汰換廁所間門板，採用耐撞、防水、防潮抗腐性之多層次纖維與熱固樹酯高壓聚合實心板

現況說明 每一問題以一張照片說明	廁所整修構想說明 可以文字、繪圖、照片等方式示意
	
4.2 無省水設計	說明：裝設有省水功能的便器，教育學生養成省水習慣
	
4.3 使用舊式T8燈具	說明：燈具全面汰換，改用節能燈具
	
4.4 照明迴路設計不良	說明：增加照明設備數量，改採用節能燈具，設置即時感應燈；並且計算各區照度，重新配置光源。

現況說明 每一問題以一張照片說明	廁所整修構想說明 可以文字、繪圖、照片等方式示意
	
5其他嚴重狀況	說明：天花板、牆壁嚴重潮溼及油漆脫落，利用施作防水措施，重新油漆粉刷或改以噴漿處理
	說明：
	說明：